

HARMONOGRAM RZECZOWO-FIANNOWY
Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
Rewitalizacja zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim

Oznaczenie elementu scalonego	Pozycje przedmiaru	Nazwa	Wartość brutto zł	Termin Wykonania
		Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim -Rewitalizacja pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim		
1.1.1.1	1-8	Rozbiórka schodów zewnętrznych do piwnicy; C-C, rys nr 05, 1/1, P/1		
1.1.1.2	9-15	Rozbiórki murów, schodów wewnętrznych, ścian; rys P/3, P/5		
1.1.1.3	16-17	Roboty rozbiórkowe stolarki wewn.		
1.1.1.4	18-20	Roboty rozbiórkowe stolarki zewnętrznej okiennej		
1.1.2.1	21-23	Zamurowania		
1.1.2.2.1	24-35	Ścianki wewn. parter		
1.1.2.2.2	36-45	Ścianki wewn +1		
1.1.2.3	46-57	Nadproża stalowe		
1.1.2.4.1	58-64	Roboty rozbiórkowe elementów stropów drewnianych (dot. pom. 1.31-1.33)		
1.1.2.4.2	65-74	Renowacja stropów drewnianych (dot. pom. 1.31-1.33)		
1.1.2.5	75-96	Szyb windowy		
1.1.2.6.1	97-100	Ściany stropy, piwnice w części objętej opracowaniem po. -1.01 -1.02		
1.1.2.6.2	101-114	Ściany, stropy parter, wyprawy, lica z pominięciem wc		
1.1.2.6.3	115-128	Ściany, stropy +1, wyprawy, licowania z pominięciem wc		
1.1.2.6.4	129-135	Ściany parter, wyprawy, lica w pom. WC		
1.1.2.6.5	136	Sufity podwieszane WC		
1.1.2.6.6	137-148	Biały montaż, wyposażenie kuchni		
1.1.2.6.7	149-150	Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne		
1.1.2.7	151-175	Wyprawy wewnętrzne, licowania w części objętej rekonstrukcją		
1.1.2.8	176-182	Renowacja; schody kamienne wewn 0 pom 0.1		
1.1.2.9	183	Blustrady klatek schodowych		
1.1.2.10	184	Montaż hydraulicznego dźwigu panoramicznego		
1.1.2.11	185-190	Stolarka wewnętrzna		
1.1.3.1	191-221	Renowacja schodów piwnicznych na gruncie; wykop uwzględniony w części rozbiórkowej		

1.1.4	222	Wykonanie uzupełniających badań architektoniczno-konserwatorskich.		
1.2.1	223-265	Wewnętrzne instalacje wod-kan		
1.2.2	266-267	Kanalizacja zewnętrzna		
1.2.3	268-278	Prace demontażowe		
1.2.4	279-332	Instalacja c.o.		
1.2.5	333-359	Instalacja c.t.		
1.2.6	360-397	Wentylacja i klimatyzacja		
1.2.7	398-418	Przyłącze wody HP		
1.2.8	419-435	Przyłącze wody W1		
1.2.9	436-449	Przyłącze wody W2		
1.2.10	450-461	Przyłącze kanalizacyjne S1		
1.2.11	462-473	Przyłącze kanalizacyjne S2		
1.2.12	474-484	Przyłącze kanalizacyjne S3		
1.2.13	485-498	Przyłącze kanalizacyjne S4		
1.3.1	499-506	Instalacje elektryczne		
1.3.2	507-517	Osprzęt instalacyjny		
1.3.3	518-535	Instalacja oświetlenia wewnętrznego		
1.3.4	536-551	Instalacja SAP		
1.3.5	552-562	Instalacja oddymiania		
1.3.6	563-573	Instalacje teletechniczne		
1.3.7	499-573	Pomiary		
		Rewitalizacja pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim - remont elewacji korpusu głównego i skrzydła wschodniego		
2.1.1.1	574-585	RUSZTOWANIA I PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
2.1.1.2	586-587	PRACE WYBURZENIOWE, PRACE MURARSKIE		
2.1.1.3	588-599	CZYSZCZENIE I PRACE TYNKARSKIE		
2.1.1.4	600-609	RENOWACJA PROFILII PROFILII CIĄGNIONYCH		
2.1.1.5	610-650	RENOWACJE SZTUKATERII		
2.1.1.6	651-664	OBRÓBKI BLACHARSKIE		
2.1.1.7	665-666	PRACE MALARSKIE		
2.1.1.8	667-668	Zabezpieczenia istniejącej stolarki		
2.1.1.9	669-678	WYMIANA OKIEN, RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ, RENOWACJA BALUSTRADY		
2.1.1.10	679-687	REMONT KOMINÓW - KORPUS GŁÓWNY		
2.1.1.11	688-712	SCHODY ZEWNĘTRZNE		

2.1.1.12	713-729	KONSERWACJA KONSERWACJA RZEźB I DETALI KAMIENNYCH		
2.1.2.1	574-729	ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE		
2.1.2.1.2	730-740	CZYSZCZENIE I PRACE TYNKARSKIE		
2.1.2.1.3	741-747	PROFILII PROFILII CIĄGNIONYCH		
2.1.2.1.4	748-752	SZTUKATERIE		
2.1.2.1.5	753	OBRÓBKI BLACHARSKIE		
2.1.2.1.6	754-767	PRACE MALARSKIE		
2.1.2.1.7	768-769	OKIEN OKIEN I REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ skrzydło wschodnie		
2.1.2.1.8	770-772	REMONT KOMINÓW skrzydło wschodnie		
2.1.2.1.9	773-781	REMONT ŚWIETLIKÓW		
2.1.2.1.10	792-800	SCHODY ZEWNĘTRZNE		
		Rewitalizacja pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim - dziedziniec		
3.1.1	801-811	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3.1.2	812-826	DZIEDZINIEC GŁÓWNY		
3.1.3	827-839	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY WSCHODNI		
3.1.4	840-853	DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY ZACHODNI		
3.1.5	854-869	PRZEJAZD BRAMY ZACHODNIEJ		
3.1.6	870-881	PRZEJŚCIE BRAMY WSCHODNIEJ		
3.1.7	882-892	UTWARDZENIE PRZED BRAMĄ POŁUDNIOWĄ		
3.1.8	893-893	ZIELEŃ		
3.1.9.1	897-901	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3.1.9.2	902-907	ROBOTY MUROWE, ŹELBETOWE		
3.1.9.3	908-910	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
3.1.9.4	911-922	PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI		
3.1.9.5	923	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		
3.1.9.6	924-925	MALOWANIE		
3.1.10	926	Platforma schodowa dla niepełnosprawnych		
3.2.1	927-941	Oświetlenie terenu słupy		
3.2.2	942-955	Oświetlenie terenu projektory		
3.2.3	956-959	WLZ od ZKP do SzO		
3.2.4	960-978	Szafa SzO		
3.2.5	979-985	Zasilanie TB-WC		
3.2.6	986-998	Tablica bezpiecznikowa WC TB-WC		

3.2.7	999-1003	Instalacje oświetlenia,		
3.2.8	1004-1009	Gniazda		
3.3.1.1	1010-1074	Instalacje wod- kan.		
3.3.1.2	1075-1077	Instalacje centralnego ogrzewania		
3.3.2.1	1078-1100	Instalacja nawadniająca		
3.3.2.2	1101-1115	Przyłącze kanalizacji sanitarnej		
3.3.2.3	1116-1148	Sieć wód opadowych		
3.3.2.4	1149-1209	Sieci ciepłownicze preizolowane		
3.3.2.5	1210-1228	Wymiana kanalizacji sanitarnej		
3.3.2.6	1229-1253	Wymiana instalacji wodociągowej		
		Wykonanie podłóg i posadzek w pomieszczeniach pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim		
4.1.1.1.1	1254-1260	Rozbiórki		
4.1.1.1.2	1261-1277	Nowe warstwy		
4.1.2.1.1.1	1278-1284	Posadzki na gruncie		
4.1.2.1.1.2	1285-1291	Posadzki na sklepieniach		
4.1.2.1.2	1292-1300	Nowe warstwy posadzkowe na gruncie		
4.1.2.2	1301-1312	Nowe warstwy posadzkowe na sklepieniach		
4.1.2.3	1313-1350	Posadzki właściwe		
4.1.3.1	1351-1360	Rozbiórki i naprawy		
4.1.3.2	1361-1398	Posadzki właściwe		
4.2.1	1399-1400	Schody drewniane		
4.2.2.1	1401-1406	Schody w pom. 0.51/1.58		
4.2.2.2	1407-1420	Schody w pom. 0.33/1.25 i 0.12/1.5		
4.2.2.3	1421	Wejście do pomieszczenia 0.55 i 0.56		
4.3	1422	Ostony grzejników		
			Wartość brutto robót	